



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**" ВЕКТОР "**

**Распоряжение**

«21» октября 2019 г.

№15

Во исполнение требований теплоснабжающей организации АО «Выборгтеплоэнерго» к техническому состоянию узлов учета тепловой энергии многоквартирных домов для эксплуатации в отопительный период 2019/2020г, включающих в себя замену элементов узла учета, отработавших нормативный срок службы, и не входящих в состав услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, письма ООО «Теплоэнерго-Инвест», исх. №562/2 от 17.10.2019г. «О необходимости ремонта тепловычислителя ТРС-024 с зав.№103372»

**Приказываю:**

1.Внести в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг за октябрь 2019г плату за «Ремонт ОПУ ТЭ» по многоквартирному дому ул. Подгорная, дом №10 :

1. 9 732,00 руб. (стоимость ремонта оборудования)/1013,84 кв.м. (общая площадь помещений)= 9,60 руб./кв.м.






**Приложение:**

Письмо ООО «Теплоэнерго-Инвест», исх. №562/2 от 17.10.2019г. «О необходимости ремонта тепловычислителя ТРС-024 с зав.№103372»

Контроль за исполнением Распоряжения возлагается на главного бухгалтера – Серякову Людмилу Геннадьевну.

Директор  П.В.Никитин

С распоряжением ознакомлены:

|   |                |
|---|----------------|
|  | Серякова Л.Г.  |
|  | О.М.Новикова   |
|  | Н.В.Озерова    |
|  | А.В.Пушторский |
|  | Н.В.Сидорович  |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ТЕПЛОЭНЕРГО - ИНВЕСТ

г. Выборг, ул. Мира, д. 10А  
Тел./факс: 8 (81378) 2-38-15  
mail: tei\_vbg@mail.ru

ИНН 470 405 55 64  
КПП 470 401 001

Исх. № 562/2  
от «17» октября 2019 г.

*С. С. С.*  
*17.10.19*

Директору ООО «Вектор»  
Никитину П.В.

Доводим до Вашего сведения, что в ходе выполнения работ по организации метрологической поверки рамках Договора № 296 от 13.09.2019 г., было выявлено, что тепловычислитель ТРС-024 с зав.№ 103372 установленный на узле коммерческого учета в доме № 10 по ул. Подгорной, не прошел метрологическую поверку и требует ремонта на заводе изготовителе: ремонт модуля, замена программного обеспечения.

Предварительная стоимость ремонта составит около 10 000 рублей.

Просим согласовать либо отправку прибора в ремонт на завод-изготовитель, либо приобретение нового прибора. Ориентировочная стоимость нового расходомера ТСРВ-024 Л составит около 20 000 руб.

Заместитель генерального  
директора ООО «ТЭи»

*Д.Н. Пятаев*

Пятаев Д.Н.

ИВАНОВА ТА  
ПРАВО ПОДПИСИ СОГЛАСНО:  
ПРИКАЗ №1 ОТ 25.03.2019  
ДОВЕРЕННОСТЬ \*1/3 ОТ 25.03.2019

Исп. Иванова Т.А.  
+7-911-247-57-99

Вх. № 748 ООО «Вектор»

«17» 10 2019г.