



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
" ВЕКТОР "

Распоряжение

«20» апреля 2020 г.

№ 27

Во исполнение требований теплоснабжающей организации АО «Выборгтеплоэнерго» к техническому состоянию узлов учета тепловой энергии многоквартирных домов для эксплуатации в отопительный период 2019/2020г, включающих в себя замену элементов узла учета, отработавших нормативный срок службы, и не входящих в состав услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, акта технического осмотра подрядной организации ООО «Теплоэнерго-Инвест» «О выходе из строя датчика давления»

Приказываю:

- 1.Внести в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг за апрель 2020г плату за «Ремонт ОПУ ТЭ» по МКД Ленинградское шоссе, дом 30 :
 $3\,700,00 \text{ руб. (стоимость оборудования) / } 5971,55 \text{ кв.м (общая площадь помещений) = } 0,62 \text{ руб./кв.м.}$

Контроль за исполнением Распоряжения возлагается на главного бухгалтера – Серякову Людмилу Геннадьевну.

Директор

П.В.Никитин

С распоряжением ознакомлены:

- Серякова Л.Г.
- О.М.Новикова
- О.В.Никитина
- А.В.Пушторский

АКТ

технического осмотра

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО "Теплоэнерго-инвест"

Слесарь КИПа А Орлов В.И.

и представитель заказчика УК "Вектор"

удостоверяем, что в здании

по адресу: Ленинское 30

произведен технический осмотр приборов и оборудования и выявлено следующее:

Вышел из строя датчик давления
ИД-И-1,6 сер N 151085, требуется
замена на новый

Директор
"Заказчик «Вектор»"
П.В. Никитин

"Исполнитель"
А.И. Орлов

04 февраля 2019г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТЕПЛОЭНЕРГО - ИНВЕСТ

г. Выборг, ул. Мира, д. 10А
Тел./факс: 8 (81378) 2-38-15
mail: tei_vbg@mail.ru

ИНН 470 405 55 64
КПП 470 401 001

Исх. № 9-ОЭ
от «17» февраля 2020 г.

С.М.Ш.
20.04.2020

Директору ООО «Вектор»
Никитину П.В.

СПРАВКА

Сообщаем Вам, что на коммерческом узле учета тепловой энергии, расположенном в МКД по адресу г. Выборг, Ленинградское шоссе д. 30 вышел из строя датчик избыточного давления ИД-И-1,6 зав.№ 151085. Требуется замена на новый. Ориентировочная стоимость на сегодняшний день 3700 руб.

Обращаем Ваше внимание, что отсутствие датчика давления ведет к некорректному учету тепловой энергии.

Для приобретения датчика давления, Вы можете обратиться в нашу организацию, срок поставки 3-4 недели с момента оплаты. Либо приобрести сами. Работы по установке прибора будут выполнены в рамках ежемесячного обслуживания.

И.о. заместителя генерального
директора по эксплуатации
ООО «ТЭи» Шекин Ф.В.

Шекин Ф.В.

Исп. Иванова Т.А.
Т.524-28

Вх. № 284 ООО «Вектор»

«17» 04 2020 г.

**Извещение
о непригодности к использованию**

№ 1 10 февраля 2020
число месяц год

Наименование прибора: датчик давления ИД-И-1,6


Заводской номер: 151085

Заказчик (собственник): ООО "Вектор" КУУТЭ по адресу: г. Выборг, Леншоссе, д. 30

Указанный прибор прошел процедуру тестирования и на основании результатов тестирования признан непригодным к использованию.

Причина непригодности На основании тестирования прибор признан непригодным к эксплуатации. Ремонту не подлежит.

Представитель Исполнителя



подпись

Шекин Ф.В.

ФИО

и.о. зам.ген.директора по ОиЭ

должность

