



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
" ВЕКТОР "

Распоряжение

«13» июля 2022 г.

№65

Во исполнение требований теплоснабжающей организации АО «Выборгтеплоэнерго» к техническому состоянию узлов учета тепловой энергии многоквартирных домов, включающих в себя замену элементов узла учета, отработавших нормативный срок службы, и не входящих в состав услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, письма подрядной организации ООО «Теплоэнерго-Инвест» вх.№437 от 12.07.2022г «О выходе из строя элемента узла учета», Извещения от 27.06.2022г №И-ДГС/27-06-2022/166452278,

Приказываю:

1.Внести в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг плату за:




« Ремонт ОПУ ТЭ» по многоквартирному дому ул.Подгорная, дом №10 из расчета:

2 860,00 руб. (стоимость оборудования КУУТЭ)/1 013,84 кв.м (общая площадь помещений)=
2,82 руб./кв.м.

Начисление произвести в июле 2022г.

Контроль за исполнением Распоряжения возлагается на главного бухгалтера –
Серякову Людмилу Геннадьевну

Директор  П.В.Никитин

С распоряжением ознакомлены:  Л.Г.Серякова
 Н.В.Сидорович
 О.В.Никитина

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТЕПЛОЭНЕРГО - ИНВЕСТ

г. Выборг, ул. Мира, д. 10 А
Тел./факс: 8(81378) 2-38-15

ИНН 4704055564 КПП 70401001
ОГРН 1044700873227

Исх. № 390
от «12» июля 2022 г.

Директору
ООО «Вектор»
Никитину П.В.

Уважаемый Петр Васильевич!

Сообщаем Вам, что в ходе выполнения работ по поверке приборов по договору № 37 от 04.03.2022, термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) ТПТ-1-3 признан неремонтопригодным.

Выборг	Подгорная	10	ТПТ-1-3 L=60	1062	Поверка не пройдена, выдано извещение о непригодности	- 1 279,80 + 384,00
--------	-----------	----	--------------	------	--	------------------------

На объект необходимо установить новый датчик температуры, ориентировочная стоимость 2 860,00 руб. Монтаж данного прибор будет произведен без дополнительной платы в рамках договора № 16-О от 01.01.2022 г. комплексного технического обслуживания теплового пункта, коммерческого узла учета тепловой энергии.

Все указанные суммы будут учтены в составе исполнительной сметы и акта выполненных работ.

Просим сообщить о принятом решении.

Направляем Вам:

- Извещение о непригодности к применению от 27.06.2022г. № И -ДГС/27-06-2022/166452278;

Генеральный директор

Матвеев А.Н.



Вх. № 134 ООО «Вектор»

«12» июля 2022г.

Исп.: Назаркулова Е.Т.
тел.: 5-31-62

КОНСОРЦИУМ

ЛОГИКА® ТЕПЛО ЭНЕРГО **МОНТАЖ**

АО «ТЭМ»

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312061

ИЗВЕЩЕНИЕ

О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ №

И-ДГС/27-06-2022/166452278

Средство измерений Термометры сопротивления из платины

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном

технические

информационном фонде по обеспечению единства измерений

ТПТ-1-3 рег. № 46155-10

номер записи сведений о результатах поверки ФГИС "АРШИН" 166452278

(если такой номер имеется)

заводской (серийный) номер 1062

поверено в соответствии с ГОСТ 8.461-2009 "ГСИ."

наименование документа, на основании которого выдана поверка

Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки".

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

непущное зачеркнуть

непригодным к применению.

Причины непригодности

У термометра сопротивления ТПТ-1-3 зав.№ 1062 - обрыв чувствительного элемента на клемме №1.

Главный метролог

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Подпись

В.Ю. Филатова

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

М.П.

(при наличии)

Поверитель - Петербург

Подпись

И.М. Горбунова

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата 27.06.2022