

ВЕКТОР

общество с ограниченной
ответственностью

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" В Е К Т О Р "

Распоряжение

«20» февраля 2023 г.

№76

Во исполнение требований теплоснабжающей организации АО «Выборгтеплоэнерго» к техническому состоянию узлов учета тепловой энергии многоквартирных домов для эксплуатации в отопительный период 2022/2023г, включающих в себя замену элементов узла учета, отработавших нормативный срок службы и (или) не прошедших поверочных действий, не входящих в состав услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, акта выполненных работ от 13.02.2023г на ремонт и поверку ТСРВ-034№1009021 ОПУ ТЭ МКД пр.Ленина, д.7, письма подрядной организации ООО «Теплоэнерго-Инвест», исх.№40/ОТО от 30.01.2023г, счета от 1302.2023г №35 «на поставку оборудования», акта технического состояния №3/028-23 АО «ТЭИ» г.Санкт-Петербург, актов ТО КУУТЭ от 25.01.2023г и от 08.02.2023г.

Приказываю:

1.Внести в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг

плату за «Ремонт ОПУ ТЭ» по многоквартирному дому проспект Ленина, дом №7 :

1. Проспект Ленина, дом 7 : 9600,00 руб(стоимость оборудования)/3060,00 кв.м(общая площадь помещений). =3,14 руб./кв.м.;




В целях сокращения финансовой нагрузки по оплате, начисления произвести в феврале-марте 2023г. из расчета: февраль-1,57 руб./кв.м, март-1,57 руб./кв.м.

Контроль за исполнением Распоряжения возлагается на главного бухгалтера – Серякову Людмилу Геннадьевну.

Директор

П.В.Никитин

С распоряжением ознакомлены:


Серякова Л.Г.

О.М.Новикова

А.В.Пушторский

Акт № 29 от 13 февраля 2023 г.

Экземпляр
ООО «Вектор»

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТЭИ", ИНН 4704055564, 188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, г. Выборг, Мира, дом № 10 А, р/с 40702810885000000303, в банке Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, БИК 044030704, к/с 30101810200000000704

Заказчик: ООО "Вектор", ИНН 4704081780, р/с 40702810611070000031, в банке ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, БИК 044030733, к/с 30101810200000000733

Основание: 2023 Ремонт и поверка ТСРВ-034 (по счету)

№	Код	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00000002093	Ремонт и поверка тепловычислителя ТСРВ-034 № 1009021	1	ед	9 600,00	9 600,00

Итого: 9 600,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 9 600,00 руб.

Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью "ТЭИ"

Матвеев А. Н.



ЗАКАЗЧИК

ООО "Вектор"

директор

ООО «Вектор»

П.В. Никитин



Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург Банк получателя	БИК Сч. №	044030704 30101810200000000704
ИНН 4704055564 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго-инвест" Получатель	КПП 470401001 Сч. №	40702810885000000303

Счет на оплату № 35 от 13 февраля 2023 г.

Поставщик **Общество с ограниченной ответственностью "ТЭи", ИНН 4704055564, КПП 470401001, 188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, г. Выборг, Мира, дом № 10 А**
(Исполнитель)

Покупатель **ООО "Вектор", ИНН 4704081780, КПП 470401001**
(Заказчик):

Основание: **2023 Ремонт и поверка ТСРВ-034 (по счету)**

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	00000002093	Ремонт и поверка тепловычислителя ТСРВ-034 № 1009021	1	ед	9 600,00	9 600,00

Итого: 9 600,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 9 600,00

Всего наименований 1, на сумму 9 600,00 руб.

Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Руководитель



Матвеев А. Н.

Бухгалтер

Ленина Е. И.

Ленина Е. И.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТЕПЛОЭНЕРГО - ИНВЕСТ

г. Выборг, ул. Мира, д. 10 А
Тел./факс: 8(81378) 2-38-15

ИНН 4704055564 КПП 70401001
ОГРН 1044700873227

Исх. № 40 / ОТО
от «30» января 2023 г.

С.С.С.
30.01.23

Директору
ООО «Вектор»
П.В. Никитину

Сообщаем Вам, что тепловычислитель ТСРВ-034 (зав. № №1009021) с объекта по адресу:
Ленинградская область, г. Выборг, пр. Ленина, д. 7 неисправен.

Тепловычислитель демонтирован для диагностики и ремонта в специализированной
организации. Копию акта от 25.01.2023 прилагаем.

Стоимость ремонтных работ расходомера будет определена после проведения
диагностики.

от «30» января 2023 г.

Генеральный директор /Матвеев А.Н./



Сообщаем Вам, что тепловычислитель ТСРВ-034 (зав. № №1009021) с объекта по адресу:
Ленинградская область, г. Выборг, пр. Ленина, д. 7 неисправен.
Тепловычислитель демонтирован для диагностики и ремонта в специализированной
организации. Копию акта от 25.01.2023 прилагаем.
Стоимость ремонтных работ расходомера будет определена после проведения
диагностики.

Исп.: Назаркулова Е.Т.
Тел.: 5-31-62

Вх. № 73 000 «Вектор»
«30» 01 2023 г.



НА
СОГЛАСОВАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог АО «ТЭМ»


В.Ю. Филатова

«27» января 2023 г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
№ 3/028-23

Наименование прибора, зав. №: Тепловычислитель ТСРВ-034 № 1009021.

Организация: ООО "Теплоэнерго-инвест".

Дата поступления в МС: 26.01.2023г.


Причина поступления: поверка, ремонт.

Внешний осмотр: поврежден корпус не обнаружено, пломбы не нарушены.


Результаты тестирования: При проведении диагностики было обнаружено, что в приборе ТСРВ-034 № 1009021 неисправен модуль внутреннего/внешнего питания.

Заключение ОТК: Тепловычислитель не пригоден к дальнейшей эксплуатации.
Необходимо выполнить: ремонт, поверку.

Начальник ОТК


В.С. Путина

Инженер КИП


Р.М. Шрамко

EX P R O F E S S O — С О З Н А Н И Е М Д Е Л А

Акционерное общество «Теплоэнергомонтаж» (АО «ТЭМ»)

ИНН 7804012841 КПП 780401001

Юридический адрес: 195221, Санкт-Петербург,
ул. Ключевая, д. 30, лит. А, помещение 2 (8-Н), 5 (8-Н)

Фактический адрес: 190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150, корп. 1, лит. А

Тел./факс: +7 (812) 324-4-324, 324-6-324

E-mail: remont@logika.expert

www.logika-consortium.ru

А К Т

технического осмотра / выполненных работ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО "Теплоэнерго-инвест"

инженер КИП и А Завьялов А.И.
и представитель ООО "Вектор" и.член. Лушторский А.В.

удостоверяем, что в ТП по адресу: Ленина 7

вышел из строя ТСРВ -034 № 100 9021
требуются ремонт

ремонт в ремонт

"Заказчик"
Лушторский А.В.
"25" 01 2023



"Исполнитель"
Завьялов А.И.
"25" 01 2023

А К Т

выполненных работ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО "Теплоэнерго-инвест"

Начальник отдела обслуживания Шекин Ф.В.

и представитель заказчика

ООО "Вектор"

и. и.т. Тушторский А.В.

достовержаем, что на узле учета тепловой энергии

адресу г. Выбора, пр. Ленина д.7

произведены следующие работы:

Монтаж тепловычислителя ТСРВ-034 № 1009021 после ремонта и поверки.

Установлена пломба номер 27830887

Узел запущен в работу.

Заказчик
Тушторский А.В.

"Исполнитель"
Шекин Ф.В.

08

02

2023 г.