

ВЕКТОР

общество с ограниченной
ответственностью

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ВЕКТОР"

Распоряжение

«02» июня 2022 г.

№62

Во исполнение требований теплоснабжающей организации АО «Выборгтеплоэнерго» к техническому состоянию узлов учета тепловой энергии многоквартирных домов, включающих в себя замену элементов узла учета, отработавших нормативный срок службы, и не входящих в состав услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, письма подрядной организации ООО «Теплоэнерго-Инвест» вх.№358 от 01.06.2022г «О выходе из строя элемента узла учета», акта осмотра технического состояния КУУТЭ от 31.05.2022г, счета на поставку оборудования подлежащего замене №304 от 01 июня 2022г

Приказываю:

1.Внести в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2022г плату за « Ремонт ОПУ ТЭ» по многоквартирному дому ул. Приморская, дом №52 из расчета:




$1\ 250,00 \text{ руб. (стоимость оборудования КУУТЭ)}/1626,80 \text{ кв.м (общая площадь помещений)} = 0,76 \text{ руб./кв.м.}$

Контроль за исполнением Распоряжения возлагается на главного бухгалтера – Серякову Людмилу Геннадьевну.

Директор

П.В.Никитин

С распоряжением ознакомлены:


Серякова Л.Г.

О.М.Новикова

А.В.Пушторский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТЕПЛОЭНЕРГО - ИНВЕСТ

г. Выборг, ул. Мира, д. 10 А
Тел./факс: 8(81378) 2-38-15

ИНН 4704055564 КПП 70401001
ОГРН 1044700873227

Исх. № 295 / ОТО
от «01» июня 2022 г.

Сид
01.06.2022

Директору
ООО «Вектор»
П.В. Никитину

Настоящим письмом уведомляем Вас о том, что 31 мая 2022 г. по адресу:
ЛО, г. Выборг, ул. Приморская, д. 52, был произведен технический осмотр КУУТЭ.

- Выявлена неисправность источника питания 12В;
- Требуется заменить на новый.

Направляем:

- Счет на оплату № 304 от 01 июня 2022 г. на сумму 1 250,00 руб.

Обращаем Ваше внимание, что ценовое предложение по счету действует в течение 2х
банковских дней.

Генеральный директор



/Матвеев А.Н./

Исп.: Назаркулова Е. Т.
Тел.: 5-31-62

Исх. № 358 ООО «Вектор»
«01» июня 2022

АКТ

технического осмотра

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО "Теплоэнерго-инвест"

слесарь КИПиА Завьялов А.М.
и представитель ООО "Вектор" Лукин Алексей А.В.

удостоверяем, что в ТП по адресу: Приморская 52

произведен технический осмотр теплового пункта и выявлено следующее:

требуется замена источника питания
12 V на 05р. трубопроводе

и представитель

удостоверяем, что в ТП по адресу

произведен технический осмотр теплового пункта

"Заказчик"
Лукин Алексей А.В.

"Исполнитель"
Завьялов

"31 мая 2022

"31" мая 2022

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург		БИК	044030704
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000704
ИНН 4704055564	КПП 470401001	Сч. №	40702810885000000303
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго-инвест"			
Получатель			

К ОПЛАТЕ

Счет на оплату № 304 от 01 июня 2022 г.

Поставщик **Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго-инвест", ИНН**
(Исполнитель) **4704055564, КПП 470401001, 188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, г. Выборг,**
Мира, дом № 10 А

Покупатель **ООО "Вектор", ИНН 4704081780, КПП 470401001**
(Заказчик):

Основание: **2022 Продажа материалов (по счету)**

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	УТ000005836	Блок питания 10ВР220-12D на12В	1	шт	1 250,00	1 250,00

Итого: 1 250,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 1 250,00

Всего наименований 1, на сумму 1 250,00 руб.

Одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек

Руководитель _____

Матвеев А. Н.

Бухгалтер _____

Ленина Е. И.

Ленина Е. И.

